

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**Nombre de la Obra:** "REHABILITACION DE POZO DEL EJIDO LA ALMITA"

**Contrato No.:** FAISM No. 24/2018

**Modalidad de ejecución:** ADJUDICACION DIRECTA

**Fecha Programada y Real de Inicio:** 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**Fecha Programada y Real de Terminación:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 16:00 hrs. del día **25 de Septiembre de 2018**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

### I.-ASISTENTES:

C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ	Presidente Municipal
C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ	Director de Obras Publicas
C. ROSARIO HIPOLITO PEREZ	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V. Contratista
C. C.P. VICTOR HUGO ORTIZ SANTACRUZ	Secretario Municipal
C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ROSARIO HIPOLITO PEREZ	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

### III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó rehabilitación de pozo del ejido la Almita, realizándose los trabajos de extracción de equipo de bombeo, cepillado y desazolve de pozo, también se realizó servicio con tecnología de air-burts, desazolve de pozo después de air-burts y para finalizar se realizó la instalación de bomba y dejar funcionando el pozo.

### IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

**INICIO:** 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y **TERMINACION:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

B.H.

*ML*  
*Carlos Lizarraga*  
*[Signature]*

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

## V.- MONTO EJERCIDO:

### DESGLOSE DE PAGOS:

1ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 439,060.00 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

MONTO EJERCIDO REAL \$439,060.00

## VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

## ENTREGA-RECEPCION:

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 24/2018, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.


### ENTREGA



\_\_\_\_\_  
C. ROSARIO HIPOLITO PEREZ  
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ  
Presidente Municipal


  
Carlos Lizanogon



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



**C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ**  
Director de Obras Publicas



**C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA**  
Supervisión

TESTIGOS



**C. C.P. VICTOR HUGO ORTIZ**  
**SANTACRUZ**  
Secretario Municipal



**C. LIC. FRANCISCO MENDEZ**  
**FLORES**  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental

13-11-